

## Nesjavellir -ósk um frekari upplýsingar

Til : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>  
Frá : Sigurður Ásbjörnsson  
Heiti : Nesjavellir -ósk um frekari upplýsingar  
Málsnúmer : 202402119  
Málsaðili : Orka náttúrunnar ohf.  
Skráð dags : 27.05.2024 10:32:00  
Höfundur : Sigurður Ásbjörnsson  
**Viðhengi** Mynd 4.1 með spurn.pdf  
Image001.jpg

Sæl Erla


Nesjavellir eru á lokametrunum en til að geta lokið ákvörðun um matsskyldu þurfum við að fá skýrari svör frá ykkur með nokkur atriði. Ég bið þig að skoða viðhengið með þessum pósti. Þar hef ég merkt inn á mynd 4.1 í greinargerðinni, þó myndin sé góð þá vakna engu að síður spurningar um nokkur atriði á henni sem ég bið ykkur að svara.

Á mynd 4.1 eru m.a. sýnd borplón sem eru ekki á borsvæðum. Hverju sætir það?

Í texta kemur fram að með því að sameina nokkrar borholur á sama borplanið megi draga úr heildarraski framkvæmda. Gott væri að fá nánari lýsingu af þeim ávinningi.

Þá vantar upplýsingar um hversu mikið af starungsmýrarvist er reiknað með að raskist við framkvæmdirnar.

Kveðja,



Vind 4.1 Núverandi skipulag Nesjavellavirkjunar ásamt fyrirhugðum stokkunum á hraunum og klínum viðhánum

Þarf ekki nýjar lagnir frá þessum nýju holum? Eða duga þær lagnir sem eru fyrir? Eða þarf að skipta út í sverari lagnir?

Er bara verið að leggja lagnir að þessu borsvæði? Þarf ekki að útbúa borplan?

## Skáboranir

Til : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>  
Frá : Sigurður Ásbjörnsson  
Heiti : Skáboranir  
Málsnúmer : 202402119  
Málsaðill : Orka náttúrunnar ohf.  
Skráð dags : 28.05.2024 09:01:00  
Höfundur : Sigurður Ásbjörnsson  
**Viðhengi** image001.jpg

Sæl Erla

Í kafla 4.3 segir „Vinnslu-og niðurdælingarholurnar sem rætt er um að bora í þessum áfanga verða beinar eða skáboraðar, með allt að  $30^{\circ}$  halla frá yfirborði.“ Er virkilega verið að tala um skáboranir sem eru  $30^{\circ}$  frá láréttu? Á þetta ekki að vera  $30^{\circ}$  frá lóðréttu?

Kveðja,

---

**Sigurður Ásbjörnsson**  
sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment  
Skipulagssstofnun - National Planning Agency  
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland  
sími 595 4100  
Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is  
www.skipulag.is  
www.facebook.com/skipulagsstofnun



## RE: Skáboranir

Til : Sigurður Ásbjörnsson - SLS <Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is>  
Frá : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>  
Heiti : RE: Skáboranir  
Málsnúmer : 202402119  
Málsaðili : Orka náttúrunnar ohf.  
Skráð dags : 28.05.2024 09:48:31  
Höfundur : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>

Viðhengi image001.jpg

Sæll aftur, jú það er rétt, þetta á að vera 30° halli frá lóðréttu.

Kveðja,

Erla Björg Aðalsteinsdóttir

Umhverfis- og auðlindafræði M.Sc

Umhverfi og skipulag

## VSÓ RÁÐGJÖF

Borgartúni 20, 105 Reykjavík, Ísland

sími: 585 9195

gsm: 849 0502

netfang: [erla@vso.is](mailto:erla@vso.is)

heimasíða: [www.vso.is](http://www.vso.is)

*Leiddu hugann að umhverfinn áður en þú prentar út þennan tölvupóst.*

*Þessi tölvupóstur og viðhengi hans getur innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu aettlaðar þeim sem hann er stilaður á. Ef póstur þessi berst fyrir mistök þá vinsamlegast gerið sendanda viðvart og eyðið póstsendingunni.*

**From:** Sigurður Ásbjörnsson - SLS

**Sent:** þriðjudagur, 28. maí 2024 09:02

**To:** Erla Björg Aðalsteinsdóttir

**Subject:** Skáboranir

Sæl Erla

Í kafla 4.3 segir „Vinnslu-og niðurdælingarholurnar sem rætt er um að bora í þessum áfanga verða beinar eða skáborðar, með allt að 30° halla frá yfirborði.“ Er virkilega verið að tala um skáboranir sem eru 30 ° frá láréttu? Á þetta ekki að vera 30° frá lóðréttu?

Kveðja,

---

Sigurður Ásbjörnsson

sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment

Skipulagsstofnun - National Planning Agency

Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland

sími 595 4100

[Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is](mailto:Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is)

[www.skipulag.is](http://www.skipulag.is)

[www.facebook.com/skipulagsstofnun](http://www.facebook.com/skipulagsstofnun)

## RE: Nesjavellir -ósk um frekari upplýsingar

Til : Sigurður Ásbjörnsson - SLS <Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is>  
Frá : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>  
Heiti : RE: Nesjavellir -ósk um frekari upplýsingar  
Málsnúmer : 202402119  
Málsaðili : Orka náttúrunnar oħf.  
Skráð dags : 29.05.2024 11:34:44  
Höfundur : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>

Viðhengi image001.jpg

Sæll Sigurður, hér koma svör við spurningunum.

- Þarf ekki nýjar lagnir frá þessum nýju holum? Eða duga þær lagnir sem eru fyrir? Eða þarf að skipta út í sverari lagnir?
  - **Viðbrögð ON:** Það þarf ekki nýjar lagnir í tengslum við þá framkvæmd sem er til umfjöllunar hér.
- Er bara verið að leggja lagnir að þessu borsvæði? Þarf ekki að útbúa borplan?
  - **Viðbrögð ON:** Þessi borsvæði voru skilgreind í eldra umhverfismati og skipulagsvinnu fyrir Nesjavallavirkjun. Á þessum tímapunkti eru ekki áform um að nýta þessi svæði. Möguleiki er þó að í framtíðinni verði þessi svæði skoðuð nánar en ekki liggur fyrir hvort það verði fyrst og fremst til rannsókna eða vinnslu.
- Á mynd 4.1 eru m.a. sýnd borplón sem eru ekki á borsvæðum. Hverju sætir það?
  - **Viðbrögð ON:** Um er að ræða borplón sem útbúin voru á upphafsárum Nesjavallavirkjunar. Í seinni tíð, þegar farið var að skilgreina borsvæði, hafa ekki verið áform um að bæta við borplónum á þessum svæði og því ekki verið skilgreind sérstaklega borsvæði í kringum þau.
- Í texta kemur fram að með því að sameina nokkrar borholur á sama borplanið megi draga úr heildarraski framkvæmda. Gott væri að fá nánari lýsingu af þeim ávinningi.
  - **Viðbrögð ON:** Með því að samnýta borplón fyrir fleiri en eina borholu má betur samnýta þá innviði sem eru til staðar, t.a.m. slóðagerð, lagnaleiðir og svarfpró. Þá dregur samnýtingin líka úr umfangi borplana þar sem stór hluti borplans nýtist sem geymslusvæði fyrir búnað og aðföng í tengslum við borunina. Mynd 4.2 í matsskyldufyrirsprung sýnir vel plássið sem þarf að vera til staðar á borplani þegar borun er í gangi. Sú mynd sýnir jafnframt borplan þar sem verið er að bæta við viðbótarholu en þegar eru 2 borholur á borplanimu (kúluhús hægra megin við borinn).
- Þá vantar upplýsingar um hversu mikið af starungsmýrarvist er reiknað með að raskist við framkvæmdirnar.
  - **Viðbrögð ON:** Framkvæmd mun raska um 1,1 ha af starungsmýrarvist, miðað við vefsjá Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Kveðja,

Erla Björg Aðalsteinsdóttir

Umhverfis- og auðlindafræði M.Sc

Umhverfi og skipulag

## VSÓ RÁÐGJÖF

Borgartúni 20, 105 Reykjavík, Ísland

sími: 585 9195

gsm: 849 0502

netfang: [erla@vso.is](mailto:erla@vso.is)

heimasíða: [www.vso.is](http://www.vso.is)

*Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.*

*Þessi tölvupóstur og viðhengi hans getur innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.*

*Ef póstur þessi berst fyrir mistök þá vinsamlegast gerið sendanda viðvart og eyðið póstsendingunni.*